

Idro, 18 gennaio 2018.

Segnalazione per difficoltà del Deflusso Minimo Vitale nell'emissario Fiume Chiese all'incile del Lago d'Idro causa lavori nell'alveo, trasmessa a mezzo PEC o Fax lì ove disponibili.

Spett.li

- A2A, PEC: a2a@pec.a2a.eu
- Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA)
PEC: dgsta@pec.minambiente.it
- Procura della Repubblica di Brescia
Fax: 030 7675022
- NOE-Carabinieri di Brescia
PEC: sbs41068@pec.carabinieri.it
- ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia
PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
- Corpo Forestale dello Stato, comando di Brescia
PEC: cp.brescia@pec.corpoforestale.it
- Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Risorse Idriche
PEC: ambiente@pec.regione.lombardia.it
- Regione Lombardia, Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, U.O. Difesa del Suolo
PEC: territorio@pec.regione.lombardia.it
- Comune di Idro
PEC: protocollo@pec.comune.idro.bs.it
- Consorzio di Bonifica del Chiese
PEC: consorziochiese@pec.it
- Autorità di Bacino del Lago di Garda e del Lago d'Idro
PEC: pec@pec.consorziogardaidro.it
- Comunità Montana di Valle Sabbia
PEC: protocollo@pec.cmvs.it

OGGETTO: lavori nell'alveo del Fiume Chiese emissario del Lago d'Idro, effettuati a monte della traversa di regolazione, nel territorio del Comune di Idro; **grave interruzione totale e parziale del Deflusso Minimo Vitale; richiesta di intervento per quanto di competenza.**

Spettabili Enti e Autorità destinatarie della presente,
i lavori in corso dal dicembre 2017 per la posa di una condotta fognaria nell'alveo del Fiume Chiese emissario del Lago d'Idro, a monte della traversa di regolazione all'incile del Lago, nel territorio del Comune di Idro, per eseguire i quali è stata realizzata nell'alveo una Tura provvisoria, oltre ad aver nuovamente sporcato l'alveo che nel settembre 2017 era stato pulito con un impegno di spesa rilevante della pubblica amministrazione, ci risulta che dal giorno 15 gennaio 2018 è stata causata l'interruzione totale e parziale del deflusso Minimo Vitale per un certo periodo, generando indubbiamente dei danni all'ambiente, e tutt'ora è da verificare la normale predisposizione dell'alveo per consentire il completo Deflusso Minimo Vitale previsto dalla Legge.

Alleghiamo qui sotto alcune fotografie eseguite sul luogo dai nostri volontari nella giornata del 17 gennaio 2018.

Siamo pertanto a chiederVi di intervenire a verifica di eventuali danni generati all'ambiente lacustre e del suo emissario Fiume Chiese, ed a garanzia che i lavori in oggetto non vengano ad alterare il funzionamento dell'alveo dell'emissario stesso, oggi e nel futuro, e che sia garantito il normale deflusso Minimo Vitale.

Foto:





A disposizione.

Con ogni cordialità.

(Gianluca Bordiga, Presidente Associazione Amici della Terra Lago D'Idro Valle Sabbia)